

1年間責任保証付

※自然損傷・管理不良による故障は除きます

ストーブ

安心

プロの技術で次の冬も快適で安全!

ボイラー

# 分解整備

## 壁置型〈煙突式〉

煙突式でお部屋の壁側に設置する一般的なタイプ

分解整備料金

別途見積



## 壁置型FF式〈ポット式〉

給排筒が壁から屋外に出ているお部屋の空気を汚さないタイプ

分解整備料金

別途見積



## 床暖房〈内蔵型・本体のみ〉

ストーブの排熱でパネルを通して床を温めるタイプ

分解整備料金

別途見積



## 床暖房〈ツインバーナー・本体のみ〉

温水式ボイラーとストーブのドッキングしたタイプ

分解整備料金

別途見積



## 給湯ボイラー〈標準バーナー〉

※ツインバーナーを除く一般家庭用給湯機

分解整備料金

別途見積




## 暖房ボイラー

※本体・パネル一緒に診断致します。

分解整備料金

別途見積



※表示価格には、部品代は含まれておりません ※床暖房不凍液入替5,250円より ※その他のタイプは、お気軽にお問い合わせください  
※ストーブ無料で貸し出しております ※給湯器、ボイラーは現地で整備いたします

こんな症状はありませんか?

- 点火が少し遅くなった気がする
- 炎が不安定で円筒ガラスがススで曇るようになった
- 音が気になるようになった
- 床暖房の温度が以前に比べ温まりにくくなった
- ボイラーの煙突回りにススがある
- ボイラーのお湯がいつもの温度設定で暖かく感じなくなった



分解整備が良いのか?買換えの方が得なのか?  
迷った時にはお気軽にお電話を。

ご存じですか?

## エアコンクリーニング



カビ・雑菌を  
除菌!!

使い始めて3年以上たったエアコンはカビに汚染されています。

- 冷暖房の風を清潔にします。
- 弱っていたエアコンの能力が回復します。
- カビや雑菌を除去します。



株式会社 食創 燃料部

帯広市東4条南12丁目20番地

TEL.0155-22-5588

FAX.0155-22-5538